


# フロアコーティング 不具合情報

## 【詳細】

床材メーカー：大建工業      種類：ハピアフロア トレンドウッド柄  
フロアコーティング種類：シリコンフロアコーティング




過去に、サンロードアートシリーズで発生していた床材表面シートが溶剤に侵されてブクブクになる事例が、上記の床材でも発生したとのこと。ハピアフロア トレンドウッド柄シリーズとなりますので注意が必要です。

## 【対応策】

- ① 溶剤清掃時は、IPAまたはアルコールを使用し手拭きで清掃。
- ② 下地剤や仕上剤は、垂らし塗りやモップにコーティング剤を染み込ませたものを床材の上で絞ったりなど、コーティング剤を1箇所によく溜めて伸ばす施工手法は控え、モップに1往復程度のコーティング剤をふくませ塗布する。
- ③ 下地剤や仕上剤は、規定塗布量の最低塗布量にて塗布する。

ヒートガンやドライヤーで発生個所を温めながらクロスジョイントローラー圧着したら補修可能です。



発生時

補修時

補修後



情報提供加盟店  
(株)モアインテリアデザイン 様  
(一社)日本ハウスコーティング協会  
品質・技術管理部